




Im Juli 2016 wurde im Zuge der Gesamt-Außenrenovierung der Filialkirche Hilkering das Turmkreuz demontiert. Es befanden sich zwei hölzerne Behälter mit je einer Urkunde und verschiedenen Münzen in der Kreuzkugel.





1907 Juli 01, Hilkering (auf der Rückseite des Berichts von 1890)

Text:

Im Jahre 1907 wurde der sehr schadhaft gewordene Turm mit verzinktem Eisenbleche eingedeckt, das Kreuz gereinigt u. wieder aufgesteckt, da der Helmbaum aufgesprungen war.

Patron der Kirche war Se. Erlaucht Alfred Graf Harrach.

Pfarrer in Hartkirchen, Matthäus Brandtner, geistl. Rat u. Dechant des Dekanates Eferding.

Kooperator H. Alois Vösenhuber.

Schulleiter in Hilkering: H. Hanns Deinhammer

Meßner in Hilkering: Franz Pöpl.

Als Zimmermeister fungierte J. Heigl u. als Polier Franz Häuserer u. Karl Roiter
Die Spänglerarbeiten besorgten die Brüder Ignatz u. Franz Obgrasser v. Aschach

Hilkering am 1. Juli 1907

Unterschriften:

Matth. Brandtner Pfarrer

Franz Pöpl. Meßner.


I. Obgrasser

Hans Deinhammer, Schulleiter

Johann Heigl, Zimmermeister

Seitlicher Vermerk:

Münzen: Ein Zwanzig-, 1 Zehn-, ein Zwei- u. ein Einhellertstück.



1931 Juni 18, Hilkering (Rückseite leer)

Text:

Man schrieb den 4. Juli 1929. Um 6^h 15' abends kam ein Orkan, der an Häusern, Bäumen, Dachungen und Waldungen unermesslichen Schaden anrichtete. In der Gemeinde Hartkirchen betrug der Gesamtschaden 722.996 S. Durch diesen Orkan wurde auch das Turmkreuz des hies. Wallfahrtskirchleins unter einem Winkel von 45 Grad nach Osten gebogen. Mit der Reparatur des Turmkreuzes war eine Reparatur des Blechdaches, des Blitzableiters sowie das Herunterputzen des Mauerwerkes und das Streichen der Zifferblätter und Zeiger verbunden.

Patronatsherr war Exzellenz Franz Harrach.

Pfarrer in Hartkirchen war Dechant u. Mons. Mathäus Brandtner.

Kooperator und Katechet in Hilkering H. Alois Gierlinger.

Schulleiter in Hilkering H. Karl Hoffmann.

Mesner in Hilkering: H. Franz Pöpl.

Als Zimmermeister fungierte H. Joh. Häuserer v. Hartkirchen.

Als Polier Karl Roiter v. Knieparz u. d. L.; als Zimmerleute Franz Dunzinger Steinwand und Franz Eigner.

Als Maurermeister fungierte H. Karl Mallinger, Hartkirchen.

Als Maurerpolier H. Franz Pernsteiner; als Maurerarbeiter Paul Hintenaus.

Die Kreuzreparatur führte H. Franz Keplinger, Hammerschmied in Hilkering aus.

Die Spänglerarbeiten besorgte H. Spänglermeister Rief aus Aschach a. D.

Die Blitzableiterreparatur besorgte die Firma Humer, Aschach.

Hilkering, am 18. Juni 1931.

Stempel:

Pfarramt Hartkirchen in Ob. Oesterr.

Unterschriften:

Matth. Brandtner Pfarrer in Hartkirchen Ehrenkämmerer S. Heiligt. u. Konsist. Rath

Al. Gierlinger Koop.

Karl Hoffellner, Leiter.

Hans Lehner Spengler

Franz Pöpl. Mesner.

Paul Hintenaus

Franz Pernsteiner.

Karl Roither

Eigner Franz

Dunzinger Franz

Seitlicher Vermerk:

Gelder: 1 Groschen, 2, 5 u. 10 Groschen.

Münzen

Zum Bericht von 1890 (Kaiserreich Österreich-Ungarn, Franz Joseph, 1848-1916)

5/10 Kreuzer 1885

1 Kreuzer 1860 A

10 Kreuzer 1869 (?); stark verschliffen

Zum Bericht von 1907 (Kaiserreich Österreich-Ungarn, Franz Joseph, 1848-1916)

1 Heller 1902

2 Heller 1897

10 Heller 1895

20 Heller 1894

1 Filler 1902 K.B.

2 Filler 1896 K.B.

20 Filler 1893 K.B.

Ohne Bericht (Kaiserreich Österreich-Ungarn, Franz Joseph, 1848-1916)

2 Heller 1918

10 Heller 1915 (altes Wappen)

20 Heller 1918

Zum Bericht von 1931 (Republik Österreich, 1. Republik, 1918-1938)

100 Kronen = 1 Groschen 1924

200 Kronen = 2 Groschen 1924

1 Groschen 1929

2 Groschen 1925

5 Groschen 1931

10 Groschen 1925

Sichtung und Abschrift der Urkunden, Aufstellung der Münzen: DI. Dr. Roland Forster, Hartkirchen, Archivar der Pfarre Hartkirchen